









Legende

-  Leerstand teilweise
-  Leerstand komplett
-  starke Gebäudeschäden
-  optische Mängel
-  besonders mangelhafter Straßenzustand
-  Defizitraum

**Integriertes Gemeindliches
Entwicklungskonzept**

Gemeinde Elsteraue

Analysekarten Ortschaften

bauliche Defizite - Nutzungsdefizite

Ortschaft Bornitz

ohne Maßstab

Grundlage der Darstellungen gemäß Legende sind
eigene Erhebungen

[Geobasisdaten/Stand 2010] © L VermGeo LSA

WENZEL & DREHMANN
Architekten und Ingenieure

P_E_M GmbH
Planungs-
Entwicklungs-
Management GmbH