Legende
Leerstand teilweise
Leerstand komplett
starke Gebäudeschäden
optische Mängel
besonders mangelhafter Straßenzustand
Defizitraum
Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept
Gemeinde Elsteraue
Analysekarten Ortschaften
bauliche Defizite - Nutzungsdefizite
Ortschaft Reuden
ohne Maßstab
WENZEL & DREHMANN Architekten und Ingenieure
P_E_M GmbH
Reuden
Predel
Ostrau
Krimmlitz
Floßgraben Ableiter
Mühlenweg
Bf Reuden (Kreis Zeitz)
Schule
Verwaltung
Umfluter Ostrau
Friedhof
L 192
N